



**SAT-VIEW**  
VOOR STORINGSVRIJE  
TV-INTERNET-SATELLIET

**AB Philips DRS 7141/801 werkt niet goed.**

Na een kort onderzoek blijkt dat meerdere gebruikers van de DSR7141/SAT801 problemen hebben met de infrarood afstandsbediening.

Zelfs het gebruik van universele afstandsbedieningen etc. leveren problemen op (oa. ook bij Logitech gebruikers)

Blijkbaar is er op 2 maart 2010 nieuwe software voor de DSR7141/SAT801 via de satelliet te downloaden geweest en veroorzaakt deze problemen met de afstandsbediening

Oplissing:

1) Druk tegelijk op de STB en OK toets.

De STB toets blinkt nu twee maal.

De STB toets blinkt nu twee maal.

2) Druk nu op "9" en "0", en daarna op OK.

De STB toets blinkt opnieuw twee maal.

De afstandsbediening is nu ingesteld op een andere code en werkt weer volledig. (RC6)

**LET OP !!! Niet alle afstand bedieningen kunnen dit.**

**Als de STB toets maar 1 keer blinkt. Gaat dat niet met deze afstand bediening. Te oud.**

**In het klepje staat een URC code.**

**URC179200-01R00 doet het NIET.**

**URC179201-03R00 doet het WEL.**

(Met het invoeren van deze code wordt het protocol veranderd van XMP naar RC6. Om weer terug te schakelen naar

XMP voert u in de bovenstaande procedure "9" en "1" in.)



**OPLOSSEN VAN STORINGEN EN INSTALLEREN VAN: RADIO/TV - COMPUTER - WIFI - TELEFONIE - SATELLIET  
Glasvezel - Coax- en UTP-bekabeling - voor ALLE providers**

T 0495 599 096 - Heuvel 17 6027PN Soerendonk - info@sat-view.nl - www.sat-view.nl - maandag t/m vrijdag op afspraak  
Satview Schotelantennes - KVK 51648636 - BTW NL1239.36.317.B02 - IBAN NL59 RABO 0127 5177 15